

## Puce PS2 MX4 buggée!

Soumis par robocop  
05-09-2005

Aïe la boulette! Les fabricants de la puce MX4 (MATRIX) viennent de signaler qu'ils avaient laissé sortir de fabrication 360 puces avec une capa au lieu d'une résistance. Ceci empêche la MX4 de booter. Si vous rencontrez ce big bug, regardez la puce et vérifiez par vous-même. Pour résoudre le problème remplacez le mauvais composant par une résistance 33KOhm SMD ou autre. Facheux...