

## Puce MATRIX : nouveau bios

Soumis par robocop  
05-05-2005

Nouveau firmware 1.45 pour la puce Matrix Infinity avec de nouvelles fonctionnalités : Support complet des DVD doubles couches pour les jeux DVD9. La région du lecteur de DVD est sélectionnable dans le menu ce qui permet de lire tout les DVD mais aussi de contrecarrer la protection RCE en présentant à la console la région attendue par le DVD. Une fonction de centrage est désormais disponible que ce soit en mode NTSC, PAL ou PAL60. Un réglage automatique existe mais 8 réglages ont été ajoutés. Un logo a été ajouté aussi à la mise sous tension de la console pour répondre à la demande des poseurs de puces mais il peut être dévalidé. Pour finir le menu de configuration a été relooké et des bugs mineurs résolus.

Le bios est disponible sur le site de la Team MATRIX.