

## Xtreme FW pour Hitachi-LG 59 v1.1 \*Revision 3\* et FW v32, v36

Soumis par redrum  
24-06-2006

Une troisième révision du Fw pour lecteur Hitachi v59 a été sorti. Cette release devrait éliminer les problèmes avec l'application Flashsec (qui est le programme nécessaire pour patcher sur le firmware sur le lecteur, mais ne marchait pas correctement sur le Fw v59).

Plus d'explications sont disponibles grâce à garyopa sur [xbox-hacker.net](http://xbox-hacker.net)

De plus, il semblerait qu'il y ait 2 autres FW pour Hitachi-LG DVD, trouvés parmi les premières xbox360 produites. Un v32 (lecteurs produits vers Mai/Juin 2005) et v36 (Juillet/Août 2005).

source - [xbox-scene.com](http://xbox-scene.com)