

Problème sur certains modèles de Cyclowiz

Soumis par redrum
16-02-2007

Le site officiel <http://www.teamcyclops.com> annonce qu'un nombre "limité" de PCB dans la dernière livraison de cyclowiz a eu un problème de production.

Ces modèles défectueux ont les points A,B et C connectés ensemble, ce qu'il est possible de corriger soi même (un tutorial a été posté), mais il est aussi proposé de remplacer toutes les unités défectueuses via votre revendeur de puces.

Concernant le problème de l'incompatibilité avec les chipsets D2B, la team cyclops offre comme la team wiinja le remplacement gratuit. (mis à part le coût du renvoi :p)
D'ailleurs si votre puce a été livré dans une protection antistatique (ESD) marquée CycloWiz, cela veut dire que la puce a reçu la maj pour le support D2B.
Pour les contacter: tech@teamcyclops.com