

## RECHERCHE BIOS HITACHI 079 4D20

Soumis par robocop  
19-06-2007

La Team Xecuter a diffusé sur son site une demande de firmware pour les lecteurs XBOX 360 Hitachi 079. Ils ont déjà reçu les versions 4B00, 4C30 et 4E10 mais il leur manque actuellement la version 4D20. Si vous l'avez veuillez S.V.P. l'envoyer à l'adresse suivante [admin@team-xecuter.com](mailto:admin@team-xecuter.com). Pour quoi faire? Tout simplement ils ont fabriqué une puce pour ce lecteur qui modifie le lecteur complètement. Équipé de cette puce le lecteur XBOX 360 peut passer en mode B pour être flashé et de plus le lecteur est totalement opérationnel sous Windows et peut utiliser Maximus Toolbox via le port USB. Bon je vais fouiller dans mon stock et vous ?