

Firmware LT+ 1.9 pour Slim + Fat !!

Soumis par Yoshee
20-07-2011

Après la mise à jour 13599 relasée hier par Microsoft et qui aura fait couler beaucoup d'encre, voici des nouvelles de C4Eva et de ses firmwares.

Le fameux codeur, la team Jungle et la Team Xecuter sont donc heureux de vous livrer aujourd'hui, le firmware LT+ 1.9 pour la majorité des lecteurs DVD de Xbox 360.

C4E a publié cette nuit les nouveaux firmwares pour lecteurs LiteOn qui se sont faits tant attendre.

Fonctionnalités :

- Support de tous les modèles de lecteur Liteon (0272 – qui est une mise à jour 9504, 0225 & 0401)
- Support des originaux XGD3
- Code rootkit optimisé, tous les timings de vérification en temps réel sont identiques à un firmware original

Le pack contenant les firmwares LT+ contient également l'ensemble des firmwares originaux (OWF). Vous constaterez la présence de 2 versions différentes du 0225. Il existe un nouveau type de données de calibration à 1FF80 qui sont différentes selon la version. Si vous obtenez un erreur de lecture DVD, vous devez redumper votre firmware original avec la nouvelle version de JungleFlasher et de laisser la magie opérée.

Pour information, l'autre variation concerne la version mise à jour en usine. Cette différence au niveau de 1FF80 n'a été découverte que la semaine dernière. Soyez donc indulgent car il existe peut être d'autres variations ici ou là..

Vous pouvez savoir si vous possédez une version mise à jour en usine si le label indique 9504 mais que le firmware indique 0225

Explications sur les fichiers OFW inclus:

1. Orig-0272.bin – 0272 (Retail 9504 flashé par le nouveau dashboard via le XBL)
2. Orig-0225.bin – Retail 0225
3. Orig-0225u.bin – Retail 9504 flashé en usine en version 0225u … grosse différence au niveau du secteur 1FF00 (donnée de calibration à 1FF80)
4. Orig-0401.bin – Retail 0401

Je vous invite à en discuter à ce lien :

<http://www.metagames-eu.com/forums/news-xbox360/firmware-lt-1-9-pour-slim-fat-128925.html#post1703129>