

LE LASER DE PSTWO

Soumis par robocop
05-11-2004

Comme cela s'était produit sur les modèles V9/V10 des consoles PS2, il semble y avoir des problèmes avec la nouvelle PSTwo V12 (SCPH-7000x) et le laser. Les constructeurs de la puce Matrix ont cherché et présente une solution qui peut être appliquée pour accroître la vie des lentilles. Attention! Il faut prendre son temps pour tester. Laissez faire votre poseur de puces avant d'intervenir sur une console. Un conseil, patientez! Cela peut aussi provenir d'une mauvaise série. Laissez faire les professionnels de la pose. Une dernière info, malgré tout cela, la PSTwo se vend comme des petits pains avec 50000 exemplaires vendus en Grande Bretagne en une semaine. La page avec tous les détails.