

## XBOX 1.6B comme buggée!

Soumis par robocop  
06-11-2004

Une information du forum de la Team EXECUTER :

On le savait depuis quelques jours, il existe une version 1.6B de la XBOX qui que l'on peut reconnaître au bouton Eject de couleur marron (au lieu de jaune). Toutes les consoles ne sont pas affectées, les consoles 'défectueuses' ont été fabriquées le 16-9-2004, ont un dashboard version 5960 et un bios 5838. Les disfonctionnements semblent survenir sur des consoles possédant des mémoires Hynix et des lecteurs de DVD Philips. Les XBOX qui fonctionnent ont de la mémoire Samsung et des lecteurs de DVD Samsung. De même certains disques auraient des secteurs défectueux! En fait Microsoft tout comme Sony tente de baisser les coûts de fabrication et la qualité s'en ressent...