

PATCH XBOX 1.6B

Soumis par robocop
07-11-2004

Yoshihiro a sorti une version modifiée du bios EvoX M8 v1.6 pour Xbox pour réparer le bug des version 1.6B. Attention! Ne le testez pas sur une version précédente, c'est dangereux! En effet il a changé le timing de la RAM. Le site de Yoshihiro est en construction.