

Mise à jour du bios QOOB

Soumis par robocop
01-06-2005

Nouvelle version du bios de la puce Qoob Pro la 1.3A pour la version PRO et la 1.3 pour la Qoob SX. Ces deux release corrigent le bug de l'ancienne version dans certains jeux (Naruto) qui se plantent (audio streaming) avec certains lecteurs Gamecube. En fait d'après la Team QOOB un programmeur avait commis une faute de frappe dans le source et le buffer était mal géré, d'après la Team le programmeur a été "décapité" et ne le fera plus... Allez récupérer le bios sur leur site où vous trouverez un comparatif des différentes puces QOOB et VIPER...tiens il manque la Ripper et le Ninjamod...