

# TOUT SUR LE CORDON XBOX

Soumis par robocop  
25-02-2005

Sujata Softech est une société basée à Mumbai en Inde qui distribue la XBOX, cette société a révélée que le rappel volontaire des cordons défectueux par Microsoft ne sera pas utile pour les consoles utilisées en Inde. En effet les cordons 220V sont tous différents de ceux qui sont rappelés et ne voit aucune implication sur les ventes de XBOX en Inde. Quand aux américains, ils ont déjà reçu leurs cordons de remplacement qui sont assez encombrants et plastifiés avec des messages d'avertissement et des instructions. En fait il semblerait que l'alimentation Foxlink est en cause. Il y a eu de nombreux témoignages de "connecteurs d'alimentation dessoudés" dans les XBOX et la cause du problème est que les points de soudure de l'alim se cassent la ou le connecteur se fixe sur la carte mère. Cela cause des étincelles, de la fumée et même du feu. Alors au lieu de rappeler les XBOX ils fournissent un nouveau cordon qui ne va pas résoudre le problème mais simplement le masquer. En fait un emplâtre sur une jambe de bois...

Une info de <http://www.xbox-scene.com/>